

9 Non sousigné antoine le bon charpentier Dubois  
Je sougne avec nome de a part de monsieur le marquis  
De roquafort et certain gaieret menuiserie lieu de  
lanet expert nomme de la par du f. Gaethe de lanet pour  
prouder a l'estat ou se trouvent scauoir le chatau molin  
couverts du d. ougarach son grainnie et la viallane de tout  
a partement au dit seigneur de roquafort

premierement nous etant transportes au molin de la viallane en  
entrant auons trouue le caers et fermeture bois de chaine  
auec deux gond et deux rebiade dont lune de deux femurier  
dit la luy auoir min menquant a la ditte porte d'uy planche  
pour la faire goindre et une planche pour doubler a trauer  
de plus la muraille du premier endroit du molin de meme que  
se pouuent et en bon etat entrer a l'endroit de mule auons  
trouue la porte de l'entre tres usée auec ses gond et rebiade  
et un loquet de bois nous auons trouue les murailles du dit  
endroit en bon etat dans lequel y a deux fenestres auec  
leur cadres de chene leur fermeture sapin pouuent  
seruir y manquant a lune de deux fenestres un gond et une  
rebiade de plus auons trouue le cadre de mule a se  
bon la fariniere ont besoin de se remoder les  
ailes l'un et a se bon et l'autre a besoin de repare  
le deux triemege ont aussi besoin de repare pour qui  
regarde le pale et nacille il sont en bon etat les  
seruies lune bonne et l'autre fort vieillie les  
canaux pouuent seruir de meme les bants rouille en

Bon état les jambettes l'une bone et l'autre fort usée  
monter en suite a l'endroit du moulin avons trouve la  
porte de l'autre fort vieille avec ses gonds et rellade  
et un loquet de bois dans le dit endroit et q<sup>h</sup> a deux  
fenestres avec leurs cadres et fermatures a l'une de  
deux et l'autre sans fermature ny ayant que verrou pour  
la fermer de plus la cheminée a besoin d'être refaite  
de neuf et le four en tres bon état la porte du p<sup>o</sup>te  
de my d<sup>i</sup> et usée mais pouvent servir avec ses gonds et une  
rellade et deux verrous l'un devant et l'autre derriere  
sans ferure de plus etant monter pour un degré en  
branche lequel est en tres mauvais état q<sup>h</sup> etant monter  
pour aller au grenier lequel dit grenier a enuir  
la moitié a besoin d'être planché q<sup>h</sup> y a au d<sup>i</sup> grenier  
trois fenestres avec leurs cadres et fermatures avec  
bon q<sup>h</sup> men quant deux gonds et une rellade et deux ferrous  
moulin de fouy rannin

etant en tres mauvais état moulin avons trouve la porte  
d'entrée le cadre en bon état la fermature fort usée  
avec ses gonds et rellade et un ferrou le muraille du  
d<sup>i</sup> moulin son en bon état les arceles l'un bon et l'autre  
usé le tremer de meme le maserale ou cadre de mule  
en bon état cette la pierre de derriere qui est usée a  
cause de l'umidite de l'eau la muraille du bontas l'une  
des fariniere a besoin d'une planche pardevant etant  
au bontas du dit moulin avons trouve les saucis l'une  
neue et l'autre rapianee les deux rouets en bon état

Les serrures des Casab fort vieilles les Deux Canbites  
deser les Deux pals fort maines les mandilles assez bones  
etent montes a l'adroit de manier avec troune la  
porte d'entree en bon etat avec ses gons et rellades et un  
feron par dedens le plancher en bon etat le toit a besoin de  
remettre quelque planche le petit grevier qui est dan le dit  
endroit et entoure d'une cloison de plancher un peu usé  
les murailles du d. moulin sont entre bon etat celle  
du bouter a besoin de resparer a certain en droit  
meterie de la ferriere

Nous nous sommes ensuite transportés a la meterie  
de la ferriere et avons commencé par l'écurie  
avons trouvé la porte d'entree en bois de chaîne  
le cadre et la fermeture le tout usé avec ses  
gons et rellades et un loquet de bois ayant examiné  
les murailles qui ont besoin de réparer la criche et  
le paillier est usé le couvert a besoin d'ensemble  
de la nous sommes entrés dans une autre écurie  
qui est sous le paillier la porte d'entree bois de  
chaîne avec son cadre un peu vieille avec ses  
gons et rellades les murailles sont assez bones  
montés ensuite au paillier de haut dont le plancher  
est en bon etat le couvert de même la porte du  
dit paillier bois de sapin un peu usé le cadre  
bois de chaîne assez bon avec ses gons et rellades

de son verrou. Or la nous formes d'avis au Constable avons  
trouvé la porte dentrée avec son Cadre de tout plis au des  
gours et Reilades et un loquet de Bois la porte qui  
Comunique avec la Chambre du Methepe et fort vieille  
avec ses gours et Reilades et du loquet de Bois le tout  
le tout a besoin de Reparer ayant besoin de remettre  
partie des Chevrons la muraille qui est du Cote de la  
rue Croix en entier étant entree dans la Chambre du  
Methepe nous avons trouvé la portes boies de sapin son Cadre  
boies de Cheine le tout fort vieux avec ses gours et  
reilades et une serrure a verrou et un verrou par dedans  
plus que finit le Chevrons devant le Cadre a besoin de être  
Refait et les formatures sont vieilles qui manquent deux gours  
et trois Reilades sans verrou. Les planches qui sont fort  
Ruinées le faux et la Cheminée ayant besoin de Reparer  
de la muraille qui est de plus nous avons trouvé le bas dudit  
appartement en bon état. La porte dentrée de même  
mitere de volet

Nous étant transportés a la dite mitere nous avons trouvé la  
porte de l'autre boies de Cheine fort plis avec ses gours  
et Reilades et une serrure a verrou le Cadre boies  
de Cheine ayant besoin de Remettre le paillet le  
Couver et a ses Bois n'ayant que deux Chevrons  
qui sont pourrir les murailles sont a ses Brans  
nous étant transportés a la maison d'ou nous avons  
trouvé

La porte de l'entrée le cadre bois de chaine la fermeture  
sapin usie avec ses gonts et rellader et celle de  
l'entre bois de chaine avec la serrure a ferou en bon etat  
generalement tout murailles que plancher de meme les  
couverts le tout en bon etat le grand pailier  
de la nou- etant ensuite transportes au grand pailier  
avons trouve la porte de l'entre le cadre bois de chaine  
la fermeture sapin usie avec ses gon- et reillader et une  
serrure a verrou sen chef plus la porte du costé du sol  
a deux batans le cadre bois de chaine y manquant parties  
du dit cadre la fermeture a fer boue avec ses gonts et  
rellader la porte du costé de la rue et en bon etat avec  
ses gonts et reillader et une serrure sen chef et les planches  
et le toit du d. courtal est tout en bon etat

### Écurie Du chateau

nous sommes ensuite alle a l'ecurie du  
chateau avons trouve la porte de l'entre le cadre  
bois de chaine a fer bon la fermeture bois de sapin  
usie avec ses gonts et reillader et un loquet de bois  
et une fenetre avec ses gonts et reillader et un verrou  
tout en bon etat de plus un esquadier droit et

menquant que marche le plancher et en bon état Deux  
fenêtres avec leur cadre et fermeture de même que les fer-  
mures le tout en bon état le couvert et auj en bon état  
De plus auons trouvé la porte d'entrée du d. chateau qui est  
le portal q menquant le sullet et la fermeture a besoin  
de reglons en divers endroits les gonds et rellades son en  
bon état De cha nous souven entre dans la petite curie  
auons trouvé la porte a deux batans avec son cadre  
bois de chaine q menquant la pierre qui separe les  
deux batans la fermeture a se bonner avec ses gonds  
et rellades et un verrou par derriere auons trouvé  
dans le dit endroit une chreeche et un rathau en état  
de servir de même que le couvert

De plus

Etant alle a ce droit ou lon met le poutle et  
la chouchons on nous auons trouvé trois portes  
scavoir deux sur le bas et l'autre en haut l'une de  
droit de ditte porte et sans cadre ni fermeture  
l'autre qui est sur le bas q menquant une rellade  
q aent un ferou seled en haut le cadre a se bon et  
la fermeture bois de sapin usie avec ses gonds et  
rellades et un ferou le plancher un peu usie les  
murailles et couvert et en bon état

neus. Sommes ensuite entrés dans l'intérieur du Chateau  
ou nous avons trouvé. La porte de l'entrée à deux  
batans bois Chêne, avec ses gons et peillades un fer  
usé une serrure. Et deux verrous nous sommes ensuite  
entrés dans la Salle basse nous avons trouvé. La porte  
d'entrée bois de Sapin usé. avec ses gons et peillades sans  
serrure. Et un loquet dans la dite Salle basse il y a  
trois fenêtres avec leurs placards aux deux qui donnent du  
Cote de la fosse. il y a de vitres à lune. j manque dans  
Carraux tout le reste est en bon état étant entrés  
ensuite dans une de ces pièces joignant la dite Salle basse  
nous avons trouvé. une porte de Sapin usé avec ses  
gons et peillades un loquet de Lèges de plâtre une  
petite fenêtre avec un rachat de fer et la fermeture  
en bon état de là nous sommes entrés dans une autre  
de ces pièces joignant la dite Salle. en nous avons trouvé  
une porte de Sapin usé avec ses gons et peillades et  
un loquet et une fenêtre avec un rachat de fer et  
la fermeture. nous sommes entrés dans la Cuisine où  
nous avons trouvé. La porte de l'entrée bois de Sapin un  
usé avec ses gons et peillades. Et un verrou il y a dans  
la dite Cuisine une fenêtre avec son placard j manque et  
La vitre du bas Et deux Carraux en haut il a cadre à fil  
de rachat par deors le tout en bon état de la cheminée.  
et le four et murailles. le tout en bon état. Entrés ensuite  
dans la ruelle Cuisine avons trouvé. La porte bois de  
Sapin fort usé. avec ses gons et peillades

il y a dans ledit endroit une fenestre en bon état  
avec ses gons & veillades & un verrou noir serré  
dans la prison avons trouvé une porte de Sapin un  
usage avec ses serrures une serrure a verrou tout  
le reste de cet endroit est en bon état, de la nous sommes montés  
aux appartemens du haut au bout de l'escalier avant de  
monter avons trouvé une porte de Sapin en bon état  
avec ses gons & veillades & une serrure a verrou il y a  
derrière la porte un petit Cabinet dans la muraille  
avec sa fermeture bois de Sapin bonne sans serrure  
étant montés le Salon au nord est, avons trouvé  
la porte d'entrée sans fermeture dans lequel Salon  
il y a deux fenestres dont l'une est usée avec ses gons  
& veillades & un verrou & l'autre est adreus botans  
presque neuve avec ses gons & veillades quatre  
targelles dans lequel Salon il y a une porte qui  
conduit aux lieux bois de Sapin un peu usée avec  
ses gons & veillades & un loquet il y a un passage pour  
aller aux lieux il y a une fenestre avec un rachat de fer la  
fermeture bois de Sapin bonne avec il y a une porte bois de  
Sapin presque neuve avec ses gons & veillades & un crochet  
de même que le plancher & murailles tout en bon état.  
De ce Salon nous sommes entrés dans la Salle joignant nous  
avons trouvé la porte d'entrée qui est avec ses gons veillades  
& un loquet dans la dite Salle il y a trois fenestres avec leurs  
placars dont il manque à l'un des dits placars un boulet

Le Contre vant est usé ne tenant que sur un gon j  
manquent l'autre. Le Contre vant de l'autre fenetre qui est  
rapicé plus l'autre fenetre qui donne du coté de la cour  
que le placars. ferremens est en bon état. Le Cadre ce  
trouve dérangé de sa place. sans vitre de la nous  
sommes entrés dans le cabinet joignant la dite sale il y  
a une porte. bois de sapin en bon état avec ses gons et  
voillades <sup>et serrure</sup> en bon état, et pour fermeture de la dite  
fenetre il y a un contre vant avec ses gons et voillades  
et pour la fermeture de la dite fenetre. il n'y a qu'un  
pau de bois avec deux flachises et une targette dans un autre  
endroit joignant la dite sale. il y a une porte. bois  
de sapin en bon état avec ses gons et voillades et une  
serrure avec un verrou dans le dit endroit il y a une ferma-  
ture avec sa serrure et serrures le tout état  
nous sommes entrés dans la sale. a main gauche nous  
avons trouvé la porte de l'antre. en bon état avec ses  
gons et voillades et un loquet et un verrou dans la dite  
sale il y a deux fenetres avec leurs placars dont le  
placars du coté de l'air a besoin de quelque  
reparation et l'autre placars en bon état sans aucune  
vitre. Les dits placars, le Contre du coté de l'antre  
sont rapicés sans voillades, de la nous sommes  
entrés a l'endroit qui est a main gauche. nous avons  
trouvé la porte en bon état avec ses gons et voillades

Et une Simme. Et un Loquet dans ledit endroit  
il y a deux fenestres dont l'une est sans Contre vant  
j manquant avec un gon et toutes les deux places son  
fenestres sont sans vitres ni vitres y a deux ha  
murailles un cabinet la porte soit de sapin en  
bon etat avec deux fiches. en suite nous somes  
entre dans un endroit qui joint a la dite salle a  
main droite ou nous avons trouve la porte de l'entree un  
gon use avec ses gon et rellades et un loquet. Dans le  
dit endroit il y a une fenestre qui est en bon etat avec  
ses gon et rellades et un feron. Dans le meme endroit  
il y a une porte qui communique l'endroit ou est la salle  
joignant la salle de l'autre cote la quelle porte est  
de sapin use avec de faches longues de sapin  
trois endroits de meme les planchers son en bon etat  
En suite nous somes monter au 2<sup>e</sup> second plancher  
en montant nous avons trouve au haut du degre une  
fenestre qui regarde la vasseroir bois de sapin perque  
neuve avec ses gon rellades et un feron. En suite  
nous somes entre a main gauche avons trouve la porte  
de l'entree en bon etat avec ses gon et rellades  
saee ou il y a un loquet a la dite porte  
Le plancher en bon etat dans le dit salon il y a

une fenestre un peu usée avec ses gonds et rebâchés  
et un ferou nous sommes entrés de suite dans le petit endroit  
ou il n'y a point de porte ni fermeture nous y avons  
trouvé une fenestre bois de sapin avec ses gonds rebâchés  
et un ferou en bon état les dits endroits sont murailles  
planchers et couverts le tout en bon état nous sommes  
entrés ensuite dans le grenier joignant le dit salon  
nous avons trouvé la porte d'entrée en bois de sapin un  
peu usée avec ses gonds et rebâchés et une serrure dans  
le dit grenier il y a deux fenestres en bon état avec leurs  
gonds et rebâchés et ferou de la nous sommes entrés dans  
un petit endroit qui sert de pigeonier ou il y a une  
porte vieille à laquelle il y a deux rebâchés et un ferou  
et un gond nous sommes entrés de suite dans un autre  
endroit joignant le dit grenier ou nous avons trouvé  
la porte de l'entrée en bon état avec ses gonds et rebâchés  
et un loquet dans le dit endroit il y a une fenestre bois  
de sapin presque neuve avec ses gonds et rebâchés et ferou  
les trois dits endroits en bon état soit plancher couverts  
et murailles à la réserve du dernier petit plancher en terre  
dont le plancher est vieux besoin de réparation de la  
nous sommes allés de suite au grenier de l'autre nous  
avons trouvé la porte du dit grenier un peu usée avec  
ses gonds rebâchés et un ferou dans lequel dit grenier  
avons trouvé deux fenestres la fermeture bois de  
chêne bien bon et menquent à l'une un gond le

plancher du d. grenier & fort vieux nous fomer  
entre deux endroits de la tour qui sont à main gauche  
ou il n'y a point de porte en plan n'y fenestre le  
plancher est fort vieux nous fomer en suite à l'autre  
endroit qui est à main droite ou nous avons  
trouvé une porte bois de chaîne assez bonne avec ses  
gonds et rebats et un loquet deux led. endroit il y a  
une fenestre bois de sapin presque neuve avec ses  
gonds rebats et ferons le dit plancher fort vieux  
Le murailleur et fovera des dits endroits son au bon état  
de même que des pigeonniers ou à l'un des dits pigeonniers qui est sur  
le trepois de Lescaliers il y a une porte avec ses gonds et  
reillades Lescaliers du dudit Château est tres bon état,

### Moulin de Bugrath

Estant entrés audit moulin avons trouvé la porte de  
l'entrée avec son cadre le tout bois de chaîne le tout  
usé avec ses gonds et l'une des reillades est cassée  
et une serrure à revers nous avons trouvé un degré  
en branche qui monte au plancher qui est en bon  
état avons trouvé à l'autour du dit degré un Capon  
de planches de sapin y manquant audit Capon environ  
quatre ou cinq planches pour finir avons trouvé de même  
audit degré une porte bois sapin presque neuve avec  
ses gonds et reillades et un loquet de bois & son cadre  
bois de chaîne en bon état il y a dans le dit endroit une

4

fenêtre. Bois de Sapin et le Cadre Bois de Chêne avec  
les gonds et poignées n'y ayant rien pour la fermer le  
Couvercle est en bon état. Le Couvercle ayant besoin que de  
Revisser par rapport aux Larmes et gouttières de plus  
avons trouvé une Cheminée de four a besoin de reparer les  
aristoles et da tremégo. Le tout est usé. de plus ayant examiné  
Le mazérats avons trouvé j manquant une pièce derrière.  
La Saviniere a besoin de reparer la Canal est rapiecée  
Le Roudet est en bon état ayant besoin de deux Crochets La  
Comblitte est usie le pal et radille le tout usé et partie  
du Bois qui supporte la mule a besoin de Changer  
Felle est notre relation que nous avons faite en  
Conscience. Fait a Bugrath le quatorzieme  
Desembre. 1759. Babouly et J. Gaichet

Verification de  
Zouberk et molim

188

1881